CONTAMETRI 6 CIFRE CON AZZERAMENTO

KME 06

• display 6 cifre h=mm 8

cifre bianche su fondo nero (interi) cifra bianca su fondo rosso (decimale) o tutte bianche su fondo nero (senza decimale)

• leva di azzeramento rapido

• materiali

corpo in pressofusione di zama coperchio in ABS albero di comando in AISI 303 cinematismi interni in materiale sintetico autolubrificante

 velocità max 500,0 metri / min.



gr. 790




mm 170 x 70 x 55

APPLICAZIONI TIPICHE

misurazioni di tessuti - nastri - corde materiali estrusi - carta - etc.





ROTAZIONE SINISTRA

con decimale rosso